


НАДЕЖНЫЙ УЗЕЛ



Нередко причиной поломки кордовой авиамодели оказывается разрыв тросика, перетирающегося в месте его соединения с качалкой управления. Надежность этого сочленения можно повысить следующим образом. Отверстие в плече качалки аккуратно рассверливается, и в него вставляется зачищенный медный или бронзовый стержень. На его выступающие концы надеваются тонкие стальные облуженные шайбы, а затем проволоочные петельки оконцовок тросов. После сборки соединение покрывается паяльным жиром или флюсом и пропаявается. Остается «разработать» получившийся шарнир и напильником убрать лишние концы штырьков.

Д. ТИТОВ,
г. Одинцово,
Московская обл.